

## **Информация**

**о смертельном несчастном случае на производстве,  
произошедшем 20 июня 2018 года в ООО «Мехколонна №106»  
г. Саратов, Кокуринский проезд, 1А.**

(Генеральный директор – Жигулин Александр Васильевич )  
(Зам. генерального директора – Жигулин Евгений Александрович).  
т/ф. (8452) 98-54-05. сот 89272775469; E-mail: mehkolonna106@mail.ru

**Численность работающих:** 175 человек, из них 9 женщин.

**Производимая продукция или оказание услуг:** строительство

**Наличие коллективного договора, профсоюзной организации:**  
коллективный договор имеется, профсоюза нет.

**Наличие специалиста по охране труда:** инженер по охране труда Стриженко Алексей Сергеевич

**Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 20 июня 2018 года с водителем самосвала Шым Г. Н. (1964 г.р.):**

20 июня 2018 года в 7 часов 00 минут водитель автосамосвала Ш-ов Г.Н. в составе бригады из восьми автосамосвалов получил задание на перевозку грунта из карьера на насыпь строящейся автодороги (автоподъезд к с. Вязовка).

В 14 часов 05 минут после выгрузки автосамосвала, очистки кузова погрузчиком «Маниту» МТ-х1840, гос. номер С08797 64 под управлением Ф-ва И.А. Ш-ов Г.Н. отъехал и, находясь между бортом и кузовом, начал очищать вручную грунт в кузове с целью очистки механизмов фиксации заднего борта. В это время погрузчик под управлением машиниста Ф-ва И.А. начал движение задним ходом с целью выравнивания кучи, отъехал и услышал стук. Ф-ов И.А. развернулся и увидел, что сзади него стоит самосвал, тогда он выбежал из кабины и увидел, что придавил Ш-ова Г.Н. задним бортом к кузову автосамосвала.

Согласно протоколу опроса Ф-ва И.А. при начале движения задним ходом он подал звуковой сигнал. Автоматический сигнал заднего хода, с его слов, на погрузчике не работал.

О происшествии было сразу доложено мастеру Ж-ну П.А., была вызвана скорая медицинская помощь, которая транспортировала Ш-ва Г.Н. в ОКБ, где ночью Ш-ов Г.Н. скончался.

Согласно заключению ГУЗ «БСМЭ МЗ СО» причина смерти Ш-ова Г.Н. – тупая сочетанная травма тела. При судебно-химическом исследовании крови Ш-ова Г.Н. этиловый, пропиловые, метиловый спирты не обнаружены.

Предрейсовый медицинский осмотр с водителем погрузчика Ф-вым И.А. проведен не был. Согласно справке ГУЗ «ОКПБ» от 20.06.2018 г. у Ф-ова И.А. клинические признаки опьянения не обнаружены.

### **Причины несчастного случая**

1. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в нарушении правил и норм охраны труда, должностной

инструкции, инструкции по охране труда, технологической карты на очистку кузова и непринятии достаточных мер предосторожности водителем погрузчика при выполнении движения по строительному объекту.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля со стороны должностных лиц ООО «Мехколонна № 106» за соблюдением работниками правил и норм охраны труда на строительном объекте, должностных инструкций, инструкции по охране труда, технологической карты на очистку кузова автосамосвала.

**Мероприятия по устранению причин несчастного случая:**

1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми работниками ООО «Механизация № 106» по обстоятельствам и причинам несчастного случая, произошедшего 20.06.2018, в соответствии с п. 2.1.3., 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.
2. Обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая довести до сведения работников.
3. В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации обеспечить надлежащий контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда. Постоянно.

**Информация  
о смертельном несчастном случае на производстве,  
произошедшем 21 августа 2018 года в ООО «Саратовская территориальная  
сетевая компания»**

*г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.4 Г к. 1.*

*(Директор – Гудильхин Александр Александрович)*

Главный инженер Конанистов Денис Владимирович 89272232360.

(тел/факс 41-96-58) E-mail: stsk64@yandex.ru

**Численность работающих:** 20 человек, из них 3 женщины.

**Производимая продукция или оказание услуг:** обеспечение электрической энергией.

**Наличие коллективного договора, профсоюзной организации:**  
коллективного договора нет, профсоюзной организации нет.

**Наличие специалиста по охране труда:** специалист по ОТ Водолад Сергей Анатольевич сот 89376301152

**Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 21 августа 2018 года с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрических сетей З-ым А.В. (1971 г.р.):**

21 августа 2018 г. З-ов А.В. вместе с электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрических сетей – работниками ООО «СТСК» – Р-ко С.В., Б-ом С.Н. в соответствии с установленным режимом рабочего времени явились на

рабочее место для выполнения трудовых (должностных) обязанностей в помещение начальника Дергачевского участка – филиала ООО «СТСК» А-ова А.К. к 08 час.00 мин. В соответствии с п.5.1 Правил внутреннего трудового распорядка ООО «СТСК» работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Время начала работы – 08 час. 00 мин., время окончания работы – 17 час. 00 мин.

Из протокола опроса очевидцев несчастного случая, должностных лиц ООО «СТСК» установлено следующее: 21 августа 2018 г. начальником Дергачевского участка – филиала ООО «СТСК» А-вым А.К. было выдано распоряжение на предстоящий рабочий день для работников, находящихся в его непосредственном подчинении – электромонтеров по ремонту и обслуживанию электросетей – снятие показаний приборов учёта электроэнергии в населенных пунктах Дергачевского района Саратовской области в следующей последовательности: п.Восточный, п.Краснореченский, п.Сафаровка, п.Заречный, п.Орошаемый, п.Садовка (запись в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках №39 от 21.08.2018).

Со слов начальника Дергачевского участка ООО «СТСК» А-ова А.К. 21 августа 2018 г. примерно в 08 часов 10 минут А-ову А.К. на сотовый телефон поступил вызов от инженера технического отдела ООО «СТСК» Анненкова Андрея Александровича, который сообщил о том, что в г.Ершове Ершовского района Саратовской области необходимо получить документы, связанные с производственной деятельностью организации. В связи с этим А-ов А.К. отправил работников, непосредственно находящихся в его подчинении, – Р-ко С.В., Б-са С.Н. и З-ова А.В. на снятие показаний приборов учёта электроэнергии в вышеуказанных населенных пунктах, а сам поехал в г.Ершов.

Со слов Р-ко С.В., когда он находился в п.Заречный Дергачевского района Саратовской области, на его сотовый телефон позвонил начальник Дергачевского участка ООО «СТСК» А-ов А.К., который попросил бригаду электромонтеров заехать по адресу: п.Орошаемый, ул.Набережная, дом №4 для того, чтобы посмотреть, как подключить (какие необходимы оборудование, материалы и т.п.) ранее отключенного абонента (потребителя) к сети – то есть обеспечить поступление электроэнергии. После того, как З-ов А.В., Р-о С.В., Б-с С.Н. осуществили снятие показаний приборов учёта электроэнергии в п.Орошаемый, бригада отправилась к отключенному абоненту – М-ову Р.А.

По приезде на данный адрес Б-с С.Н. остался возле автотранспортного средства, а З-ов А.В., Р-о С.В. зашли во двор дома, где находился М-ов Р.А., чтобы посмотреть, как подключить абонента к сети. Со слов Р-ко С.В., после визуального осмотра З-вым А.В. и Р-о С.В. было принято совместное решение – подключить абонента М-ова Р.А. к сети, для того чтобы «сэкономить время, так как у них все для этого было... так как было жарко и эта работа не представляла особой сложности». Чтобы не возвращаться в помещение начальника Дергачевского участка ООО «СТСК», а затем обратно по данному адресу, они приступили к подключению абонента. З-ов А.В. и Р-о С.В. взяли табличку «Не включать, работа на линии» и отправились к трансформатору №471 10 кВ/0,4 кВ.

Подойдя к трансформатору №471, Р-о С.В. увидел, что там находился пришедший ранее З-ов А.В., который уже открыл двери трансформатора №471 и обесточил автоматы на отключение линий электропередач – фидеры №1, №2, №3

(три фазы каждого фидера). Р-о С.В. увидел, что рычаги трансформатора 0,4 кВ (лицевая сторона) - автоматы (фидеры) опущены вниз, и посчитал, что линии электропередач обесточены. Двери трансформатора 0,4 кВ были закрыты металлической проволокой. Запирающее устройство дверей трансформатора 0,4 кВ отсутствовало. З-ов А.В. закрыл двери проволокой, повесил табличку «Не включать. Работа на линии» и отправился к служебному автомобилю, чтобы забрать необходимые инструменты, приспособления, оборудование, акт о подключении абонента к сети. Со слов Б-а С.Н., Р-о С.В. вместе с абонентом М-ым Р.А. зашли в дом для того, чтобы снять показания приборов учёта электроэнергии, а Б-с С.Н. и З-ов А.В. взяли необходимый инструмент, провода, монтерские когти, провод, необходимый для подключения. З-ов А.В. с помощью монтерских когтей забрался на деревянную опору линии электропередач ВЛ 0,4 кВ, а Б-с С.Н. остался снизу рядом с ЛЭП, стоя спиной к находившемуся в это время на опоре ЛЭП З-ву А.В., и распутывал провод, который был зацеплен за пояс З-ова А.В. и предназначался для подключения от столба к дому абонента (потребителя). Спустя примерно меньше минуты Б-с С.Н. услышал хрип, обернувшись на который, увидел З-ва А.В., держащегося одной рукой за провод «фаза», а другой за провод «ноль». После этого прибежавший во двор Р-о С.Н. стал дергать за привязанный к поясу З-ова А.В. провод для того, чтобы освободить его руки от проводов. Однако провод оборвался, руки З-ова А.В. остались в том же положении. Р-о С.В., приставив к деревянной опоре ЛЭП находившуюся во дворе лестницу, полез наверх чтобы снять З-ова А.В. со страховочной привязи, освободить от когтей и спустить с ЛЭП (ВЛ – 0,4 кВ). Находившийся снизу Б-с С.Н. помог снять З-ова А.В., после чего его перетащили в тень рядом с домом. До приезда скорой медицинской помощи Р-о С.В. осуществлял искусственное дыхание З-ову А.В.

Со слов А-ова А.К. 21 августа 2018 г. он позвонил Р-о С.Н. и сообщил ему о том, что необходимо оценить техническую возможность подключения абонента М-ова Р.А. к ВЛ-0,4 кВ, для чего необходимо предварительно проверить у потребителя энергии документы об оплате, и какое количество проводов для этого требуется. Из протоколов опросов Р-о С.В., А-ова А.К. следует, что задание на производство работ, а именно на подключение абонента М-ова Р.А. к сети, А-вым А.К. не давалось.

В соответствии с ответом на запрос от ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Саратовской области» от 29.08.2018 №2061 причина смерти З-ова А.В. – поражение техническим электричеством. При судебно-химическом исследовании крови от трупа З-ова А.В. этиловый спирт не обнаружен.

#### **Причины, вызвавшие несчастный случай:**

1. Нарушение З-ым А.В. трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в самовольном расширении объема и места проведения работ, игнорировании требований должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка ООО «СТСК».
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны должностного лица ООО «СТСК» мастера Дергачевского участка – А-ова А.К. за соблюдением электромонтером по ремонту и обслуживанию электрических сетей – З-ым А.В. трудовой и

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, за действиями рабочих вверенного ему подразделения (участка);

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в:

- непроведении проверки знаний требований охраны труда, стажировки, дублирования с З-ым А.В.;
- в проведении с З-ым А.В. инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного) лицом, не прошедшим в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (мастером Дергачевского участка ООО «СТСК» А-ым А.К.);
- непроведении проверки знаний правил работы в электроустановках с З-ым А.В.

### **Мероприятия по устранению причин несчастного случая**

1. В соответствии с п.п. 2.1.6, 3.3 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 (далее по тексту – Порядок 1/29) провести внеплановый инструктаж по охране труда и внеочередную проверку знаний требований охраны труда со всеми работниками ООО «Саратовская территориальная сетевая компания»

2. В соответствии со ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации усилить контроль со стороны должностных лиц ООО «СТСК» за соблюдением работниками Дергачевского участка ООО «СТСК» правил, норм охраны труда, должностных инструкций и инструкций по охране труда при осуществлении ими трудовых обязанностей.

3. Издать приказ и довести информацию о произошедшем несчастном случае (обстоятельствах, причинах и т.д.) с З-ым А.В. до всех работников ООО «СТСК».

4. В соответствии с п.п. 3.12, 3.13 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, организовать в ООО «СТСК» контроль за допуском персонала к электроустановкам, вести учет выдачи ключей от электроустановок, пронумеровать их и хранить в запирающемся ящике; двери электроустановок, не оборудованные запирающимся устройством («замок» и т.п.), обеспечить замками.

5. В соответствии с п. 1.4.23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, пройти внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в Центральной комиссии Ростехнадзора директору ООО «СТСК» Г-ну А.А., главному инженеру ООО «СТСК» К-ову Д.В., - пройти внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках оперативно-ремонтному персоналу, административно-техническому персоналу (начальниками участков) ООО «СТСК» в комиссии ООО «СТСК».

**Информация  
о тяжелом несчастном случае на производстве,  
произошедший 16 февраля 2018 года в АО «Северсталь – Сортовой завод  
Балаково»**

**г. Балаково Саратовской обл. с. Быков Отрог**

*(Генеральный директор Акинфиев Артём Борисович)*

т. 66-90-00 факс 66-90-01, E-mail: [lpm.balakovo@severstal.com](mailto:lpm.balakovo@severstal.com)

**Численность работающих:** 500 человек, из них 100 женщин.

**Производимая продукция или оказание услуг:** металлургический завод

**Наличие коллективного договора, профсоюзной организации:** коллективный договор имеется, профсоюзная организация имеется.

**Обстоятельства тяжёлого несчастного случая, произошедшего 16 февраля 2018 г. с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования (и.о. мастера по ремонту оборудования электрооборудования) АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» О-ным В.А. (1991 г.р.)**

Из протокола опроса О-ина А.С. от 02.03.2018 следует, что 15.02.2018 на совещании и.о. начальника цеха АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» Т-ин А.Ю. поставил задачу во время планово-предупредительного ремонта, а именно 16.02.2018, произвести монтаж управляющего оборудования питающего кабеля на шибер третьего бункера ТПСМ и установить концевые выключатели и пульт управления шибера. 16.02.2018 примерно в 9 час. с 40 по 50 мин. О-ин А.С. пришел в помещение дежурных электромонтёров, в котором находился производитель работ ООО «РенетКом» Е-ов А.А.

Е-ов А.А. сообщил ему, что получил наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности №550 от 16.02.2018 и допущен к работам, и попросил уточнить место установки концевого выключателя шибера и пульта управления шибера на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ, так как он не имел на руках проектно-техническую документацию на проведение работ, определяющую место установки концевого выключателя шибера и пульта управления шибера. В связи с тем, что О-ин А.С. не знал их место установки, он позвонился с непосредственным руководителем Л-ым А.В., который пояснил место их установки, после чего он с Е-ым А.А. направился на место проведения работ. После входа на площадку весовой телеги ТПСМ на отметку +2,80 м О-ин А.С. осмотрел электрооборудование бункеров ТПСМ, после чего направился в сторону установки концевых выключателей шибера, при этом смотрел по сторонам, из-за чего, не заметив отсутствующий на полу настил, упал на уровень «+0», что подтверждается видеозаписью с камеры наблюдения. В свою очередь, открытый проем был не обозначен и не огорожден. После падения О-ин А.С. почувствовал боль в правой руке, после чего его доставили в медпункт завода, а в последующем О-ин А.С. был доставлен в ГУЗ г. Балакова.

Кроме того, в ходе расследования несчастного случая работодатель не предоставил членам комиссии проект внесения изменения в проектную документацию (в электрической части) площадки передвижения весовой телеги

ТПСМ по монтажу новой линии установки пусковой аппаратуры на шибер бункера №3 (концевые выключатели и пульт управления) 16.02.2018.

Согласно протоколу опроса О-ва А.В. от 02.03.2018, с 06.02.2018 он исполнял обязанности мастера (по эксплуатации оборудования выплавки) АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», в связи с большой загруженностью оформлением наряда-допуска №550 занимался пострадавший О-ин А.С., так как данный вид работы относится к его компетенции, на место выполнения работ не выходил, об открытых проемах не знал, полноту указанных в наряде допуска мер безопасности не проверял, контроль за их исполнением не осуществлял.

Кроме того, установлено, что на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ участка выплавки выданы 3 наряда-допуска на выполнение одновременной работы №520, №550, №532; несмотря на это, в наряде-допуске не разработаны дополнительные мероприятия по промышленной безопасности.

В связи с тем, что О-ов А.В. отсутствовал на месте выполнения работ, определенном нарядом-допуском №550, на место выполнения работ примерно в 10 час. 15 мин. прошел О-ин А.С., который, в свою очередь, не указан в наряде-допуске №550 как допускающий к работе, производитель работ, исполнитель работ (члены бригады).

Согласно протоколу опроса мастера участка выплавки и разливки стали АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» Д-бова А.Н. от 02.03.2018, во время планово-предупредительного ремонта 16.02.2018 он был допускающим по 31 наряду-допуску и физически не мог находиться во всех местах выполнения работ. При получении наряда-допуска №550 от 16.02.2018 от О-ова А.В. на место выполнения работ Д-ов А.Н. не выходил, мероприятия по обеспечению безопасности труда, указанные в наряде-допуске, не контролировал. Д-ов А.Н. провел инструктаж с производителем работ сторонней организации ООО «Ренет Ком» Е-вым А.А. в 9 час. 40 мин., что подтверждается нарядом-допуском, и сам продолжил работать, при этом не сопроводил производителя работ к месту выполнения работ.

Кроме того, комиссией, проводившей расследование несчастного случая, в ходе расследования проверялись все возможные причины, способствующие получению работником травмы. Как следует из предоставленного табеля учета рабочего времени, за весь период работы пострадавший не привлекался к сверхурочной работе, переработка не установлена. Согласно заключению предварительный медицинский осмотр при приеме на работу работник прошел 23.11.2017.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 20.02.2018, выданному ГУЗ СО «Городская больница г. Балаково», О-ну А.С. установлен диагноз: открытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой плечевой кости и верхней трети правой локтевой кости со смещением, ушибленная ссадина лица, ушибленные раны правой подвздошной области, правой голени. Т 02.2.

Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории тяжелых.

Из полученного ответа за вх. №64/8-1517-18-И от 13.03.2018 ГУЗ СО "Городская больница г. Балаково" следует, что при проведении исследования выдыхаемого воздуха О-на А.С. на наличие этанола – алкотест отрицательный.

### **Причины, вызвавшие несчастный случай**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:
  - отсутствии разработанного и согласованного проекта технологической документации по электрической части на проведение работ по монтажу новой линии, установке пусковой аппаратуры на шибер бункера №3;
  - неознакомлении персонала под расписью с проектно-технологической документацией по монтажу новой линии, установке пусковой аппаратуры на шибер бункера №3 на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ, в том числе производителя работ ООО «Ренет Ком» Е-ова А.А.;
  - непроведении оценки риска непосредственно на месте производства работ, на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ, с учетом технологии и отражения их в наряде-допуске при организации работ повышенной опасности О-ым А.В. и неустановлении открытых проемов на ней;
  - не осуществлении контроля со стороны выдающего наряд-допуск О-ова А.В. за безопасностью производства работ производителем работ на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ;
  - допуске производителя работ ООО «Ренет Ком» Е-ова А.А. к работам повышенной опасности допускающим к работе Д-ым А.В. без проведения проверки выполнения мероприятий по обеспечению мер безопасности труда на месте производства работ на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ, и невыявлении открытых проемов на ней;
  - принятии места производства работ на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ производителем работ ООО «Ренет Ком» Е-ым А.А. без выхода на место с допускающим к работе Д-ым А.В. и без установления открытых проемов на ней;
  - нахождении О-на А.С. на месте работ повышенной опасности на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ совместно с производителем работ ООО «Ренет Ком» Е-ым А.А.;
  - необеспечении контроля за соблюдением безопасных условий и охраны труда для лиц, работающих по наряду-допуску, в ходе выполнения ремонтных работ на площадке передвижения весовой телеги ТПСМ.

Нарушены: статьи 21, 214, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п.п. 1.4 Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности ИОТ 0-01-16 от 24.01.2017, п.п. 5.7, 5.13, 8.4, 8.26, 8.8, 8.26, 11 приложения «Б» СТП-ПБ-2.3.01-16 «Организация проведения работ повышенной опасности» (с учетом изменений №1, №2), п. 3.4.7, 3.5.1 должностной инструкции начальника электросталеплавильного цеха ДИ-001-001-12-17, п. 1.6.2 проекта организации работ на планово-предупредительный ремонт ЭСПЦ 16.02.2018 от 15.02.2018, п. 11, 13, 14, 17, 18, 26, 30 «Положения о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 января 2012 г. №44), п. 146 Правил

безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 декабря 2013 г. № 656), п. 3.3.3, п. 3.3.5 Должностной инструкции (общей) руководителя, п. 3.5.2 ДИ-001-001-01-18 Должностной инструкции «Мастера (по эксплуатации оборудования выплавки), п. 5.2 ДИ-001-001-01-16 Должностной инструкции «Мастера участка выплавки», приказ №ОРД-П/1200-18-000429 от 01.01.2018.

**Мероприятия по устраниению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий, сроки.**

1. Обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая с и.о. мастера по ремонту оборудования электрооборудования О-ым А.С. довести до работников АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково».
2. Провести со всеми работниками АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» внеплановый инструктаж по охране труда в связи произошедшим несчастным случаем.
3. Обеспечить на рабочих местах надлежащий контроль должностными лицами за безопасным производством работ, в том числе при выполнении работ по наряду-допуску (постоянно).
4. Организовать внеочередную проверку знаний требований охраны труда с Т-ым А.Ю., с О-ым А.В., с Д-ым А.В.
5. Неукоснительно выполнять мероприятия и требования, указанные в наряде-допуске на работы повышенной опасности (постоянно).
6. Запретить выполнять работы по изменению технологического процесса без разработки и согласования проектно-технологической документации на проведение данных работ.

**Информация  
о тяжёлом несчастном случае на производстве,  
произошедшем 15 июня 2018 года в ООО «Еланский конный завод»  
Саратовская обл. Самойловский район, с. Святославка, ул. Совхозная, 15  
(Директор – Иванович Сергей Николаевич)  
Главный инженер- Кононыхин Алексей Викторович  
тел. /факс 8(84548) 3-11-78. E-mail: elanskiie@mail.ru**

**Численность работающих:** 67 человек, из них 20 женщин.

**Производимая продукция или оказание услуг:** выращивание зерновых культур

**Наличие коллективного договора, профсоюзной организации:** коллективный договор имеется, профсоюзной организации нет.

**Наличие специалиста по охране труда:** специалист по ОТ - Гефнер Сергей Яковлевич. 89033831854

**Обстоятельства тяжёлого несчастного случая, произошедшего 15 июня 2018 г. с трактористом-машинистом ООО «Еланский конный завод» М-овым С. А. (1971 г.р.):**

15 июня 2018 года в 13 часов 00 минут главный инженер К-ин А.В. дал задание трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства М-ову С.А. произвести ремонт покрышки колеса сельхозинвентаря: граблей-ворошилки. При опросе пострадавшего и главного инженера Кононыхина А.В. установлено следующее. Тракторист-машинист М-ов С.А. в помещении автогаража, не разбирая колесо граблей-ворошилки, приступил к его накачиванию с помощью воздушного компрессора Korpivaara SF-01450 Vaantaa 45 Finland OY Hodor ab model 1982 ser № 41968. Поскольку колесо не накачивалось, М-ов А.С. отсоединил пистолет с манометром от шланга подачи воздуха, выкрутил золотник колеса и подсоединил шланг компрессора напрямую к вентилю камеры, зажав шланг хомутом. Накачивание колеса М-ов А.С. производил на полу автогаража, а не в специально ограждённой клети. Включив компрессор, М-ов А.С. накачал колесо, после чего выключил компрессор и, не перекрыв кран подачи воздуха на ресивере, начал отсоединять шланг от колеса. При этом в камеру колеса продолжал поступать воздух под давлением от ресивера. При отсоединении шланга из-за образовавшегося давления произошел разрыв резиновой камеры, срыв болтов, соединяющих две половины металлического диска колеса. В результате отскочивший диск колеса ударил пострадавшему в голову. После этого пострадавший на служебном автомобиле ООО «Еланский конный завод» был доставлен в ГУЗ СО «Самойловская РБ».

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести ГУЗ «Областной клинической больницы», пострадавший М-ов А.С. поступил в ОРИТ № 3 16.06.2018 в 15 ч. 15 мин. с диагнозом: сочетанная травма. Открытая проникающая травма черепа с переломом основания черепа в передней черепной ямке. Ушиб головного мозга. Пневмоцефалия.

Множественные переломы костей лицевого скелета. Хирургически обработанные рвано-ушибленные раны лица. Травматическое повреждение обоих глазных яблок. Закрытая травма грудной клетки. Переломы 7-8 ребер справа. Степень тяжести травмы – тяжелая.

---

### **Причины, вызвавшие несчастный случай**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля за действиями тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства М-ова С.А. и соблюдением им правил и норм охраны труда, в том числе соблюдением им п. 3.25 инструкции по охране труда тракториста-машиниста.

**Нарушены:** ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3.25 инструкции по охране труда тракториста-машиниста.

### **Мероприятия по устраниению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.**

1. Обстоятельства и причины произошедшего с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства М-овым С.А. несчастного случая довести до работников ООО «Еланский конный завод».

2. В соответствии со ст. ст. 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29) провести внеплановый инструктаж на рабочем месте со всеми работниками.

3. Усилить контроль со стороны должностных лиц за соблюдением работниками трудовой дисциплины, в том числе требований инструкций по охране труда (постоянно).

### **Информация**

**о тяжёлом несчастном случае на производстве,  
произошедшем 12 мая 2018 года в ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»  
Саратовская обл., Саратовский район, производственная база Зоринская - 4  
(Генеральный директор Зайцев Алексей Викторович)  
т/ф 32-76-26, E-mail: info@famko.ru**

**Численность работающих:** 827 человек, из них 402 женщины.

**Производимая продукция или оказание услуг:** производство колбасных изделий.

**Наличие коллективного договора, профсоюзной организации:** коллективного договора нет, профсоюзной организации нет.

**Наличие специалиста по охране труда:** инженер по охране труда Соловьев Владимир Владимирович сот 89626251829

**Обстоятельства тяжёлого несчастного случая, произошедшего 12 мая 2018 г. с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Регионэкопродукт-Поволжье» В-ым В.В. (1971 г.р.):**

12 мая 2018 г. работники бригады строителя А-ин И.И. пришли к 08 час. 00 мин. в организацию, прошли через проходную, после чего направились в раздевалку. В раздевалке А-ин И.И. дал задание бригаде – замена неисправных металлических уголков на исправные на потолке в коридоре цеха основного производства. Для этого бригадиром были распределены обязанности между работниками бригады: В-ин В.В., К-ев К.А. должны были переместить строительную вышку с места хранения на место предстоящего производства работ, а Г-ин С.А., К-ов В.М. должны были обеспечить бригаду инструментом, строительными материалами (уголки, сэндвич-панели).

В это время В-ин В.В. и К-ев К.А. переместили строительную вышку на место производства работ, Г-ин С.А. из ангара принес необходимый инструмент (шуруповерт, саморезы). После чего Г-ин С.А. отправился обратно в ангар для того, чтобы вместе с К-ым В.М. принести металлические уголки (сэндвич-панели) к месту производства работ.

Из протоколов опросов В-на В.В., К-ва К.А. следует, что после того как строительная вышка-тур была зафиксирована в неподвижном состоянии с помощью стопоров и регулируемой опоры вышки, В-ин В.В., К-ев К.А. залезли на нее примерно на высоту 210 мм.

После того как В-ин В.В. и К-ев К.А. залезли в рабочую зону для производства работ, ими стали осуществляться ремонтные работы. Сначала был откручен один уголок (сэндвич-панель), затем, для того чтобы открутить следующую сэндвич-панель, В-ну В.В. не хватало расстояния примерно в 1 метр; тогда он перелез с внутренней части строительной вышки на внешнюю таким образом, что одной ногой В-ин В.В. цеплялся за защитные ограждения, а другая нога ни на что не опиралась, не имела точки опоры. Уголок с одной стороны был скручен, после чего для того, чтобы открутить уголок с другой стороны, необходимо было передвинуть строительную вышку, спустившись с нее, открепив регулируемые опоры и сняв стопора с колес, и откатить ее ближе к откручиваемому уголку.

Из протокола опроса К-ева К.А. следует, что он спустился со строительной вышки, В-ин В.В., располагаясь на строительной вышке, подал ему находившийся на настиле скрученный уголок, К-ев К.А. услышал от В-ина В.В., что тот сейчас тоже спустится вниз с вышки-тур, а сам отправился переместить открученный уголок от места производства работ.

Выдержка из протокола опроса В-на В.В.: «я держал в одной руке шуруповерт, для того, чтобы не тратить время, принял решение слезть с вышки-тур с внешней стороны. Я вытащил ногу с внутренней части вышки-тур, и стал слезать, помогая (держась) одной рукой. Я примерно два раза переступил, затем я думаю, что не смог зацепиться рукой за защитные ограждения (перекладины), после чего, предполагаю, что я упал».

В это время К-ев К.А., относивший уголок от места производства работ к месту складирования (к стене коридора), пройдя примерно около трех метров от строительной вышки, услышал шум, обернувшись на который, увидел, что В-ин В.В. лежит на полу. После этого К-ев К.А. убедился, что В-ин В.В. дышит,

однако потерял сознание, побежал к медицинской сестре организации для того, чтобы позвать её на помощь. По пути в тамбуре К-ев К.А. встретил бригадира – А-ина И.И., возвращавшегося с раздевалки на место производства работ, которому сообщил о случившемся; затем А-ин И.И. отправился к В-ну В.В., а К-ев К.А. побежал за медицинским работником (из протокола опроса медицинского работника К-ой С.Т. время установлено: 08 час.20 мин.). Спустя примерно 2-3 минуты на место происшествия пришли медицинский работник – К-ова С.Т., К-ев К.А. Там уже находились А-ин И.И., К-ов В.М., Г-ин С.А. К-ова С.Т. произвела осмотр пострадавшего – было обнаружено небольшое рассечение кожи головы, спустя 30 с В-ин В.В. стал приходить в сознание, жаловался на сильные боли. Медицинским работником пострадавшему был сделан укол кеторола внутримышечно, была обработана рана на голове.

После этого работник на деревянном настиле был перемещен к дверям помещения медицинского кабинета, откуда примерно спустя 2-3 часа пострадавший В-ин В.В. был перенесен в машину скорой помощи на медицинских носилках. Врач скорой помощи осмотрел пострадавшего В-на В.В. и принял решение о его госпитализации.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 14.05.2018, в соответствии со схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве указанное повреждение относится к категории «тяжелая» (диагноз: сочетанная травма. Закрытая травма груди. Переломы 6, 7, 10, 11 ребер слева. Ушиб нижних долей легких. Закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга. Ушибссадина мягких тканей головы. Закрытая травма поясничного, грудного отделов позвоночника. Неосложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 позвонка. Перелом поперечных отростков Th10-Th11, L1-L5 позвонков слева). В соответствии с ответом от 14.05.2018 №847 от ГУЗ «Областная клиническая больница» на момент поступления пострадавшего в приемное отделение результат крови на алкоголь отрицательный.

В соответствии с картой аттестации рабочего места по условиям труда №160 «А» «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» установлена необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с п.п. 1, 10 приложения №2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н. (В-ым В.В. пройден периодический медицинский осмотр, что подтверждается представленными работодателем заключениями периодического медицинского осмотра от 30.07.2016, 19.10.2017). В-ин В.В. обеспечен средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

#### **Причины, вызвавшие несчастный случай.**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:
  - отсутствии контроля со стороны должностных лиц, а именно технического директора ООО «Регионэкопродукт-Поволжье», который не обеспечил должного контроля за соблюдением рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий В-ым В.В. трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, за организацией работы рабочих вверенного ему подразделения.

-в отсутствии должностного лица, назначенного работодателем ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

Нарушены: ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, раздел 2 Должностной инструкции технического директора аппарата управления ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»; п. 17 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н;

2. Нарушение работником трудовой и производственной дисциплины, а именно – нарушение техники безопасности при спуске с рабочей площадки с внешней стороны лестницы вышки. Процент вины работника – 25% (протокол от 29.05.2018).

**Нарушены:** ст.ст. 21, 214 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5.4 производственной инструкции при эксплуатации вышки строительной сборно-разборной передвижной «Вектор» (ВСРП-2500-20,0)

---

#### **Мероприятия по устраниению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.**

1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками ремонтно-строительного отдела ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»;
2. Усилить контроль за соблюдением работниками ремонтно-строительного отдела правил, норм охраны труда, должностной инструкции и инструкций по охране труда при эксплуатации вышки строительной сборно-разборной передвижной «Вектор» (ВСРП-2500-20,0);
3. Издать приказ и довести информацию о произошедшем несчастном случае с В-ым В.В. до всех работников ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»;
4. Повторно ознакомить работников ремонтно-строительного отдела с производственной инструкцией по эксплуатации вышки строительной сборно-разборной передвижной «Вектор» (ВСРП-2500-20,0);
5. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

**Информация  
о тяжёлом несчастном случае на производстве,  
произошедшем 19 июля 2018 года в ООО «Дорожное предприятие №6»  
Саратовская обл., Саратовский район, проезд Зоринский  
(Генеральный директор Епишин Александр Петрович)  
т. 46-77-97, E-mail: [glavbuhd6@mail.ru](mailto:glavbuhd6@mail.ru)**

**Численность работающих:** 124 человека, из них 8 женщин.

**Производимая продукция или оказание услуг:** дорожное строительство

**Наличие коллективного договора, профсоюзной организации:** коллективный договор имеется, профсоюзная организация имеется.

**Наличие специалиста по охране труда:** специалист по ОТ Ушаков Виктор Александрович. сот. 89378033534

**Обстоятельства тяжёлого несчастного случая, произошедшего 19 июля 2018 г. с водителем ООО «Дорожное предприятие №6» Н-о С.Ф. (1956 г.р.):**

19.07.2018 в 11 часов 50 минут были поданы полувагоны в количестве 7 штук на сооружение ж/д пути разгрузочной эстакады п. Ивановский. Начальник участка п. Ивановский Д-ов В.В. позвонил заместителю директора по снабжению ООО «Дорожное предприятие №6» Р-ову А.Е и сообщил о прибытии вагонов. В течение часа приехали 2 крана и рабочие для выгрузки вагонов в количестве 5 человек. Рабочие пошли под руководством Д-ова В.В. разгружать вагоны, 3 человека на один кран и 2 человека (С-ов С.В. и А-ев Е.Н) на другой кран МАЗ 35337 под управлением К-ова В.В.

Согласно протоколу опроса Н-ко С.Ф. от 24.07.2018 в 13.40 начальник участка п. Ивановский Д-ов В.В. сообщил Н-ко С.Ф., что на разгрузке полувагонов с использованием крана не хватает людей и необходимо помочь, и сказал ему «на вагон не лезь, оцепляй крюки внизу», после чего Н-ко С.Ф. пошел на место разгрузки. Подойдя на место разгрузки, Н-ко С.Ф. увидел, что производится разгрузка полувагонов двумя автокранами. Н-ко С.Ф. подошел к автокрану, у которого работали два работника, один на земле, а другой на полувагоне. Автомобильный кран был установлен параллельно полувагону, кабиной к крайнему вагону, оцеплял стропы А-ев Е., в связи с тем, что он был полного телосложения, Н-ко С.Ф. принял решение подняться на полувагон, для чего он по опорной лапе автокрана поднялся на эстакаду и с нее поднялся по лестнице полувагона и начал цеплять стропы за мешки. Разгрузив одну половину полувагона, Н-ко С.Ф. и С-ов С.В. (водитель) перешли на вторую половину и приступили к ее разгрузке. Зацепив четыре мешка за стропы автокрана, по команде С-ва С.В крановщик натянул лямки мешков, а сам начал отходить на безопасное расстояние, после чего С-ов С.В дал команду крановщику на подъем груза. После натяжения лямок мешков Н-ко С.Ф. начал отходить в безопасную сторону по мешкам второго яруса к правому дальнему борту полувагона, по отношению к автокрану. Развернувшись, он увидел, как мешки двигаются в его направлении, в результате чего они столкнули его с полувагона на противоположную сторону эстакады на щебенку, после чего он потерял сознание.

В связи с тем, что рабочее место водителя автокрана находится ниже бортов полувагона, команды отдавались ему С-ым С.В., который располагался у ближнего борта полувагона, по отношению к автокрану.

Из опроса С-ова С.В. от 26.07.2018 следует, что поворот стрелы автокрана при выгрузке был слева по отношению к стреле автокрана, когда мешки отошли в сторону от С-ова, он увидел, что на полувагоне нет Н-ко С.Ф., он побежал на его сторону и увидел, что тот лежит на щебне, он спустился по лестнице полувагона, подбежал к нему, убедился, что Н-ко С.Ф. дышит, и побежал сообщить Д-ову В.В. В это время Д-ов В.В. шел навстречу. Д-ов В.В. вызвал

скорую помощь, сам на своей машине через 10 мин. привез фельдшера местного пункта, фельдшер оказал первую медицинскую помощь Н-ко С.Ф., скорая помощь приехала через 40 минут, после осмотра Н-ко С.Ф. был доставлен в больницу г. Саратова.

Установлено, что к крюку автомобильного крана был зацеплен строп канатный четырехветевой, за каждую стропу зацеплялся один мешок, за один подъем поднималось четыре мешка.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая, предполагает, что при подъёме мешков выше уровня борта полувагона мешки высвободились от мешков, находящихся в вагоне, в результате чего произошло движение мешков к центру крюка автомобильного крана.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 20.07.2018, выданному ГУЗ «Областная клиническая больница», установлен диагноз МКБ-10: ТО6.8 Сочетанная рана, закрытая травма грудной клетки, закрытые переломы 4-7 ребер слева, ушиб левого легкого, закрытая травма грудопоясничного отдела позвоночника переломы поперечных отростков L3-L4 позвонков справ. Осложнения: посттравматический пневмоторакс слева. ДН 2 степени.

Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории тяжелых.

---

### **Причины, вызвавшие несчастный случай**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- осуществлении погрузо-разгрузочных работ с использованием автомобильного крана без разработанной и утвержденной схемы строповки, технологической карты и лица, ответственного за безопасное производство работ, вследствие неназначения;

- допуске Н-ко Ф.С. к выполнению стропальных работ на значительной высоте от уровня пола (земли) без предохранительного пояса со страховочным канатом (веревкой);

- необеспечении безопасных условий и охраны труда для работников ООО «Дорожное предприятие №6», в том числе Н-ко С.Ф., при выполнении стропальных работ, в том числе на значительной высоте от уровня пола (земли);

- непринятии мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при выполнении стропальных работ на значительной высоте от уровня пола (земли) с использованием страховочной привязи и страхующего каната, защитной каски;

- невыдача наряда-допуска на выполнение стропальных работ, в том числе на значительной высоте от уровня пола (земли);

- допуске работников ООО «Дорожное предприятие №6», в том числе Н-ко С.Ф., к выполнению стропальных работ, в том числе на значительной высоте от уровня пола (земли), без прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра.

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в:

- непроведении целевого инструктажа на рабочем месте с Н-ко С.Ф.;

- непроведении обучения безопасным методом и приемам выполнения стропальных работ, в том числе на значительной высоте от уровня пола (земли);

- допуске Н-ко С.Ф. к выполнению стропальных работ, в том числе на значительной высоте от уровня пола (земли), без обучения и проверки знаний безопасным методам и приемам выполнения работ и проведения инструктажей.

3. Неприменение работником средств индивидуальной защиты от падения с высоты, вследствие необеспеченности ими работодателем, в том числе специальной одеждой, защитной каской, гибкой или жесткой анкерной линии, амортизатором, стропами, канатами, карабинами, страховочной привязью.

4. Использование пострадавшего не по специальности, выразившееся в допуске Н-ко С.Ф. к выполнению стропальных работ, не обусловленных трудовым договором и должностной инструкцией.

### **Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.**

1. в соответствии со ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая с водителем ООО «Дорожное предприятие №6» Н-ко С.Ф. довести до всех работников.

2. в соответствии со ст.ст. 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2.1.6 постановления № 1/29 от 13.01.2003 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» провести внеплановый инструктаж с работниками, в связи с произошедшим несчастным случаем.

3. в соответствии со ст. 22, 212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации, п.п. 110, 111, 246 приказа Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», п. 4 приказа Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» при выполнении стропальных работ, в том числе работ на высоте, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

4. в случае выполнения погрузо-разгрузочных работ с использованием стропальщиков соответствии со ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» разработать и утвердить схемы строповки, технологические карты и назначить ответственное лицо за безопасное производство работ.

5. в случае выполнения погрузо-разгрузочных работ с использованием стропальщиков, а также работ на высоте в соответствии со ст. 22, 212 Трудового

кодекса Российской Федерации, приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», приказа Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» выдавать наряд-допуск на выполнение данных работ с повышенной опасностью.

6. в случае выполнения погрузо-разгрузочных работ с использованием стропальщиков, а также работ на высоте соответствии со ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» отражать меры безопасности в наряде-допуске.

7. в соответствии со ст. 22, 76, 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» не допускать к работе работников без прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра при выполнении погрузо-разгрузочных работ с использованием стропальщиков, а также работ на высоте.

8 в соответствии со ст. 22, 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, приложением к постановлению Минтруда России и Минобразования России №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» осуществлять допуск работников к выполнению работ по выполнению погрузо-разгрузочных работ с использованием стропальщиков, а также работ на высоте по завершении обучения и проверки знаний безопасным методам и приемам выполнения работ с проведением инструктажей.